

Direction Départementale
de la Haute-Loire
Unité Santé Environnement

Le Puy en Velay, le 3 septembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DES ESTABLES

43150 LES ESTABLES

Dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé par l'ARS, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur le prélèvement suivant :

LES ESTABLES

Type	Code	Nom	
Prélèvement :	00206998		Prélevé le : lundi 20 janvier 2025 à 09h39
Unité de gestion :	0168	LES ESTABLES	par : laboratoire TERANA
Installation :	UDI 001184	BOURG DES ESTABLES	Type visite : D1
Point de surveillance :	P 0000001409	BOURG DES ESTABLES	
Localisation exacte :	ECOLE (CUISINE)		
Commune :	ESTABLES (LES)		

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Température de l'eau

3,8 °C

25,00

Chlore libre

<0,05 mg(Cl₂)/L

Chlore total

<0,05 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA HAUTE-LOIRE

4301

Code SISE de l'analyse : 00209336

Référence laboratoire : 25011601336702

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Turbidité néphélométrique NFU

<0,5 NFU

2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

6,4 unité pH

6,50

9,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

34 µS/cm

200,00

1100,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

0,03 mg/L

0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	27 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	2 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00206998)

EAU CONFORME AUX NORMES EAUX DE DISTRIBUTION.

EAU DE QUALITE SANITAIRE SATISFAISANTE.

A noter :

- la présence de coliformes totaux en très faible quantité et sans enjeu sanitaire;
- un pH et une conductivité inférieurs aux références de qualité traduisant un risque de corrosion.

**Pour la directrice générale et par délégation
Le responsable du pôle santé-environnement**



Laurent FERRER