


Plan du projet pour une **reconstruction** entre 1904 et 1906




Eglise vers 1900





Eglise avant la construction du parvis et
marches d'escalier

**Eglise comme nous
la connaissons
avant les travaux
de rénovation**








Les combles





Escaliers et porte d'accès aux combles et au clocher




Début des travaux avec la mise en place de la protection des voûtes




Retrait des pierres de maçonnerie présentes dans les combles






Mise en place de la première ferme












**Une couverture en
zinc assure
l'étanchéité des
« petites chapelles »
latérales et du chœur**



Une équipe travaille en parallèle à la réfection des joints du clocher









**Les « verrières »
ont été
remplacées par
du plomb

Le paratonnerre
est remis en
place sur la croix
du clocher**

**Les abat-sons ont
été remplacés**



Réfection de la toiture : vue du clocher et vue intérieure





**Les têtes de mur ont été
recouvertes de plomb pour
assurer l'étanchéité**

Les cadrans de l'horloge ont été refaits à l'identique, Le mécanisme est resté inchangé,






**Les cloches ont
été démontées et
sont parties
également en
rénovation**





**Les premières ardoises
posées sont celles des
petits toits du clocher, avec
les protections en plomb
Puis le toit ...**







Pendant ce temps l'intérieur des combles se termine



Voûte au-dessus du chœur


10

Retour des cloches dans l'église



**Le nouvel éclairage est
mis en place**






**Cérémonie de
bénédiction de la
cloche qui a été
refondue avant leur
mise en place dans
le clocher**










C'est au tour des vitraux
Tous ont été nettoyés et réparés si nécessaire.
Pour certain un passage à l'atelier s'est imposé ...

Le résultat est au rendez vous






**L'église est
maintenant
accessible aux
personnes à
mobilité réduite**



**La réception du chantier
méritait bien une photo**



La rénovation de l'église Saint Philibert a été un beau chantier. Merci aux entreprises qui y ont mis tout leur cœur. Merci aux financeurs et donateurs qui ont permis la réalisation de ce beau projet.

***La rénovation de l'église Saint
Philibert a été un beau chantier.***

***Merci aux entreprises qui y ont mis
tout leur cœur.***

***Merci aux financeurs et donateurs
qui ont permis la réalisation de ce
beau projet.***